

01. Oxholm Mølle,
Øland sogn, Øster Han herred,
Hjørring amt.

10.06.10

© Den Møllehistoriske Samling, DK – 8260 Viby J.,

Matrikel no.: 1 hk Oksholm Hvgd. Øland sogn,

Synonym: Oxholm Nymølle



Registrant: Bertil Larsen

Dato: 1967 / 09. September 1982

Historiske forhold – sammendrag: (Vindmølle)

Bygningsfredning: X (1984)

Billedarkiv: se nedenfor.

- ophævet 2005

- **Oxholm Mølle** er en holl. Vindmølle af ”jordhøjs”-type med undermøllen delvis nedgravet i terræn. Opførelsesåret opgives som 1857, men ubekræftet foreligger en oplysning, at opførelsen skulle være sket o. 1854 efter den tidligere – ligeledes holl. Vindmølle var nedbrændt. Sidstnævnte havde afløst en stubmølle, hvis opførelsesaar ikke er lykkedes at spore, - dog er der her forhold i matriklen 1688, der muligvis kan bekræfte dennes eksistens, idet der under Oksholm hovedgaard nævnes ” en mølle”?.
- i Anna Margrethes Brockdorff ’s (død 1763) udstedte skøde paa Oxholm gods 1729 nævnes møllen selvstændigt under hovedgaardstaksten, hvor den noteres med et tilliggende under samme paa 2 7/8 tdr. htk.
- netop som den 3. mølle under godset blev den i tiden efter opførelsen benævnt: Oxholm Nymølle, - et synonym der lever endnu. I umiddelbar nærhed af den nyopførte mølle opførtes samtidig møllerbolig, hvor den samlede ejendom noteres for et tilliggende paa 12,4 tdr. ld.
- med 1800-tallets møllebyggeri valgtes ogsaa et nyt møllested, idet forgængerne var beliggende paa Møllebakken o. 700 meter ret vest for Oxholm gods.
- møllen var fæstegods under den nærliggende hovedgaard Oxholm, og var i drift med vindkraft frem til 1923. Det er uklart om møllen kom i privateje, eller forblev under Oxholm gods frem til nedlæggelsen?.
- beliggenheden er paa et af højdepunkterne paa det ellers lave Øland benævnt: Urbakken, paa sydsiden af den mindre øst-vest orienterede bivej: Østerby – hovedgaarden Oxholm i vest.
- 8-kantet undermølle opført i grundmur med – efter kilderne – paa syld af marksten, delvis nedgravet i højfylden med o. 1 meter over jordkronen/jordomgangen, hvori findes lave vinduer i træramme; sand-

synligvis oprindelig udført i støbejern. Mod vest senere indgravet adgangsvej til undermølleafsnittet med korridorlignende karakter, opført i grundmur med betondække.

- 8-kantet krop i træ til hatten, straaetækt med omgangsdøre orienteret nord – syd med adgang til jordkro-
nen/jordomgangen ad stentrin; - næppe oprindeligt.

- hat af misforstaaet ”omvendt baad”-type med 6 sider, straaetækt. Oprindeligt lyngklædt. Omkring 1958-
60 var oprindeligt baadformet hat eksisterende afsluttende med ”Kongen” udformet med flagsymbol.

- krøjning med svans; senere, uvist hvornaar, erstattet med vindrose (*eksisterende til o. 1958*), der ned-
toges i takt med forfaldet. I forbindelse med senere restaureringsarbejder retableredes krøjning med
svans.

- vingeaksel i træ med støbejernhoved med vindfang – anslaaet 28 - 30 alen – med sejlrigning.

- 2/3 – trins gearing med overtræk til 2 kværne (placeret mod nord og syd) og 1 grubbe (pilleværk) øst-
lig paa etagen, dog saaledes med placering i forbindelse med etageadskillelsen mellem kværn- og bro-
loft. Efter det oplyste skulle oprindeligt gangtøj være udført i træ. Karakteristika for gangtøjets indhold
foreligger ikke.

- der kendes ikke til installationer af hjælpekræftanordninger i forbindelse med mølleriet, der primært
blev drevet med traditionelt kundemøller.

- det skal oplyses, at Oxholm godsarkiv kun er gennemsoegt extensivt, ligesom Skøde- og Panteprotokol-
ler samt Brandtaksationer/forsikringer afventer nærmere gennemgang.

- i tiden efter driftsophør oplyser ubekræftede kilder, at væsentlige dele af gangtøjet bortsolgtes, saaledes
at møllen stort set var ribbet og led under et tiltagende forfald, da en lokal kreds af interesserede ønskede
møllen bevaret og siden restaureret. En begyndende restaurering paabegyndtes i 1980’erne, og først
fandt sin foreløbige afslutning inde i 1990’erne, hvor inventaret var hentet fra andre møller rundt i Jyl-
land, bl. a. Nørangaard Mølle i Gjerlev (Randers amt)

- **Oxholm Mølle** findes – i ukendt omfang – registreret i det nu nedlagte Nationalmuseets Mølleudvalgs
arkiv, ligesom den ses medtaget i det af Ing. Anders Jespersen, Holte, udarbejdede nummerindex (IMNI-
DK, 1990-revisionen) med baggrund i besigtigelsesberetninger hhv. 1958, 1960, 1963 og 1967.

- møllen blev underlagt lov om Bygningsfredning 1984.

11. Oktober 2004 blev **Oxholm Mølle** totalskadet efter en paasat brand, hvor kun kroppens trækonstruk-
tion – uanvendelig – stod tilbage.

09. December 2004 meddeler Kulturarvsstyrelsen, at den indstiller **Oxholm Mølle** til affredning, da det
vurderes, at de tilbageværende rester ikke vil kunne genanvendes i en evt. genopførelsessituation, men
maa udskiftes med nye materialer – hvorfor møllen efterfølgende ikke indeholder fredningsværdier. Op-
hævelsen sendt til høring indtil 15. Marts 2005.

Adresse: Urbakken 23, Øland, 9460 Brovst.

(Brovst Kommune / Den Selvejende Institution Oxholm Mølle)

UTM: 32 / 535 / 6324

(IMNI DK – 46 036)

Billedarkiv:

Foto, o. 1989, kopi, Erik Juhler ©,

- presse- / informations optagelser, Okt. 2004 ©,

Kildehenvisning:

Generalstabens kortmateriale, 1:100 000, 1929 / 1943, Kort- og Matrikelstyrelsen, København,

Trap, Danmark, 5. udg., Hjørring amt, G.E.C.Gads Forlag, København, 1960,

Nationalmuseets Mølleudvalgs arkiv, Brede Værk, Kgs. Lyngby,

Ing. Anders Jespersen, Holte,

Bertil Larsen, Den Møllehistoriske Samling, Viby J.,

Erik Juhler, Øland,

EDB-base: 01. – 10.06.10 Oxholm Mølle, Hjørring amt. (udskrevet: 14. Oktober 2004)

et. - 10.06.10



Oxholm Mølle, Brovst Kommune

Ophævelse af fredningen af Oxholm Mølle

Afgørelse

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af Oxholm Mølle, Urbakken 23, matr.nr. 1hk Oksholm Hgd., Øland, Brovst Kommune.

Beslutningen er truffet efter § 8, stk. 2, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

Baggrund

Kulturarvsstyrelsen underrettede Dem i brev af 3. december 2004 om Det Særlige Bygningssyns udtalelse herom.

Kulturarvsstyrelsen har modtaget følgende bemærkninger hertil:

- Brev af 13. marts 2005 fra Torben Enge
- Brev af 11. marts 2005 fra "Oxholm Møllens Venner" med tilhørende lister med underskrifter imod ophævelse af fredningen. Den 14. marts 2005 er i forlængelse heraf indsendt yderligere underskrifter imod ophævelse af fredningen.

Torben Enge anfører, at møllen er en af de største turistattraktioner på Øland, og at den formentlig ikke bliver genopført, hvis fredningen ophæves. Hvis dette alligevel sker, foreslår Torben Enge, at det bliver med en klausul om, at der på samme sted opføres en "ny" mølle af nye materialer i den form og udseende, som den nedbrændte mølle havde.

Oxholm Møllens Venner oplyser, at møllen er Ølands vartegn. Videre oplyses, at Brovst Kommunes tekniske forvaltning – i samarbejde med Moesgaards Museum – er i gang med en konservering af de enkelte mølledele og "regner med, at det meste, der er tilbage af møllen – efter konservering – vil kunne genanvendes." Det er Oxholm Møllens Venners håb, at fredningen af Oxholm Mølle kan opretholdes. Brevet, der er underskrevet Anna Marie Svendsen, Bent Nielsen og Hanne Siim Johnsted, er vedlagt lister med 98 underskrifter imod ophævelsen af fredningen. Efterfølgende er lister med yderligere 61 underskrifter indsendt, dvs. i alt 162 underskrifter.

Kulturarvsstyrelsen har følgende kommentarer hertil:

Kulturarvsstyrelsen er enig med indsigerne i, at møllen har en markant og attraktiv landskabelig placering, og at møllen indtil branden var et fint eksempel på en fredet stråttækket mølle. Men branden den 11. oktober 2004 var så omfattende, at alle dele af møllen er beskadiget, enten fordi de er udbrændt eller så stærkt svækkede, at de ikke meningsfyldt vil kunne indgå i en genopbygning og restaurering af møllen. Som fredningsobjekt er møllen således uden interesse.

Brovst Kommune har da også i brev af 30. marts 2005 til Kulturarvsstyrelsen oplyst, at kommunen har "søgt råd hos Moesgaard Museum for at bevare så meget af det eksisterende mølleskellet som muligt. Der er ikke tale om et samarbejde, men kun rådgivning. De

Kulturarvsstyrelsen

SLOTSHOLMSGADE 1
1216 KØBENHAVN K

TELEFON 72 26 51 00
kuas@kuas.dk
www.kuas.dk

mange blot er ikke mere end et smalt bøjle, men kan fæstning. De eksisterende trædele, som kan bevares, konserveres med hærdende olie og forstærkes op. Det er kommunalbestyrelsens ønske, at møllen genopføres indenfor forsikringssummen, kr. 2,8 mio. incl. moms, endvidere at møllen udefra fremtræder som inden branden, og at møllerummet kan anvendes til lokale udstillinger eller lign."

Brovst Kommunes plan er således at genetablere møllens ydre form og silhuet, men ikke at gennemføre en systematisk rekonstruktion af møllen med tømmer i de oprindelige dimensioner og med traditionelle tømmeramlinger.

Endelig kan det oplyses, at såfremt en fredning ophæves, kan Kulturarvsstyrelsen ikke stille krav til bygningen, herunder at den genopføres.

Begrundelse

Begrundelsen for beslutningen er, at den nu nedbrændte Oxholm Mølle, Urbakken 23, Øland i Brovst Kommune, ved en brand den 11. oktober 2004 blev så brandskadet, at alle overflader, alt mølleinventar og hele møllehatten er udbrændt. Hertil kommer, at den bærende konstruktion er så svært skadet, at den ikke vurderes at kunne restaureres, men skal udskiftes. En genopførelse vil således indebære, at alle materialer skulle fornyes.

Kulturarvsstyrelsen finder, at disse brandskader er så omfattende, at de bærende fredningsværdier ikke længere er til stede og ikke meningsfyldt lader sig genskabe.

Klagevejledning

De kan klage over beslutningen til kulturministeren. Klagefristen er 4 uger fra den dag, De har modtaget dette brev.

Klagen skal sendes til Kulturarvsstyrelsen, der sender klagen videre til kulturministeren sammen med sagens øvrige materiale.

Klager indsendt inden fristens udløb har opsættende virkning for afgørelsen.

Annoncering og aflysning

Kulturarvsstyrelsen vil annoncere beslutningen i det lokale distrikts- og/eller dagblad og få fredningen aflyst i tingbogen. De vil modtage en kopi af aflysningen, når den foreligger.

12. april 2005

DMS: 01. Oksholm Mølle, Hjørring amt,

10.06.10



Nyhed 09/12-2004:

Mølle-fredning ophæves



Oxholm Mølle i Brovst Kommune skal ikke længere være fredet. Vindmøllen har været fredet siden 1984, men brændte i oktober 2004, så der ikke var så meget tilbage at holde fredet.

Kulturarvsstyrelsen har derfor foreslået fredningen ophævet, og Det Særlige Bygningssyn har tilsluttet sig forslaget. Bygningssynet mener ikke, at den nu nedbrændte Oxholm

Mølle længere har de kulturhistoriske eller arkitektoniske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen.

Møllen blev ved branden så skadet, at alle overflader, alt mølleinventar og hele møllehatten er væk. Samtidig blev den bærende konstruktion så svært skadet, at man har vurderet, at den ikke kan restaureres, men skal udskiftes. En genopførelse vil derfor betyde, at alle materialer skal fornyes.

Bygningssynet finder, at disse brandskader er så omfattende, at de bærende fredningsværdier ikke længere er til stede og ikke meningsfyldt lader sig genskabe.

Vindmøllen var ellers en af de ældst bevarede og desuden et eksempel på den sjældent forekommende stråttækte type af hollandske vindmøller.

Ophævelsen er nu sendt i høring indtil 15. marts 2005.

Kulturarvsstyrelsen

SLOTSHOLMSGADE 1
1216 KØBENHAVN K

TELEFON 72 26 51 00

kuas@kuas.dk

www.kuas.dk

Du er her: Nyheder - Forside - Artikel

DMS-01: Oxholm Mølle, Hjørring amt, Nordjylland**10.06.10**

Altid på udkig efter det rigtige? Måske skal du ikke lede mere.

Over 500 job i Nordjylland Danmarks største jobmarked

Annoncer fra Goooooogle

Historisk mølle hæret af brand

Ølands vartegn, en hollandsk vindmølle fra 1800-tallet på Urbakken, blev mandag hæret af en brand. Kun sortsvedne rester af møllens skelet er tilbage.

Hans Chr. Nielsen

En af de første teorier går på, at branden er påsat. Politiet er stadig på brandstedet.

Branden blev meldt kl. 15.27, oplyser indsatsleder Jens Aage Bruun fra brandvæsenet i Brovst. Da de to brandbiler nåede frem, var møllen overtændt, og vi kunne kun redde skelettet.

Møllen var beklædt med strå, og ilden bredte sig lynhurtigt, selv det næsten var vindstille.

Vindmøllen hørte oprindeligt til Oxholm Gods og var aktiv fra 1857 til 1923. For en snes år siden fik en beboergruppe gennemført en restaurering af den forfaldne mølle, så den kom til at fremstå i oprindelig skikkelse. For seks-syv år siden overdrog Oxholm Gods møllen til Brovst Kommune, som dermed overtog vedligeholdelsen, og møllen har de seneste år været et populært udflugtsmål for de mange turister, der besøger Øland. Fra møllens plads på Urbakken er storslået udsigt over Limfjorden og Øland Skov. Til de besøgende er borde og bænke uden for, og møllen var tilgængelig indvendig i alle etager.

Der skulle være gode muligheder for, at møllen kan genopføres - endnu engang.

- Vi har forsikret for op til 2,9 mio. kr., og de rækker vel et godt stykke, siger kommunaldirektør Carl Stefan Bauditz.


Lagt på www.nordjyske.dk mandag d. 11-10-2004 kl. 16:54



Brand i den gamle mølle på Øland. Foto Martin Damgård.

**Se også**

-  Ung mand set ved nedbrændt mølle, 12-10-2004 07:49
-  Fredet Øland-mølle udbændt, 11-10-2004 21:02



EFTERÅRSFERIE I

AALBORG STORCENTER

Aktiviteter hele ferien

for børn i alle aldre

NORDJYSKE ? Langagervej 1 ? 9220 Aalborg Øst ? Tlf 99 35 35 35 ? Copyright 2004 ? webmaster@nordjyske.dk

Du er her: [Nyheder](#) - [Forside](#) - [Artikel](#) - [Artikelfoto](#)

Artikelfoto



Brand i den gamle mølle på Øland. Foto Martin Damgård.



[Læs artikel »](#)

NORDJYSKE ? Langagervej 1 ? 9220 Aalborg Øst ? Tlf 99 35 35 35 ? Copyright 2004 ? webmaster@nordjyske.dk

Du er her: [Nyheder](#) - [Forside](#) - [Artikel](#) - [Artikelfoto](#)

Artikelfoto



Brand i den gamle mølle på Øland. Foto Martin Damgård.



[Læs artikel »](#)

NORDJYSKE ? Langagervej 1 ? 9220 Aalborg Øst ? Tlf 99 35 35 35 ? Copyright 2004 ? webmaster@nordjyske.dk

Du er her: [Nyheder](#) - [Forside](#) - [Artikel](#) - [Artikelfoto](#)

Artikelfoto



Vidner har set en ung mand gå rundt omkring den gamle mølle på Øland. Foto Martin Damgård.



Læs artikel »

NORDJYSKE ? Langagervej 1 ? 9220 Aalborg Øst ? Tlf 99 35 35 35 ? Copyright 2004 ? webmaster@nordjyske.dk

Du er her: [Nyheder](#) - [Forside](#) - [Artikel](#) - [Artikelfoto](#)

Artikelfoto



Brand i den gamle mølle på Øland. Foto Martin Damgård.




[Læs artikel »](#)

NORDJYSKE ? Langagervej 1 ? 9220 Aalborg Øst ? Tlf 99 35 35 35 ? Copyright 2004 ? webmaster@nordjyske.dk

Du er her: [Nyheder](#) - [Forside](#) - [Artikel](#) - [Artikelfoto](#)

Artikelfoto



Brand i den gamle mølle på Øland. Foto Martin Damgård.



[Læs artikel »](#)

NORDJYSKE ? Langagervej 1 ? 9220 Aalborg Øst ? Tlf 99 35 35 35 ? Copyright 2004 ? webmaster@nordjyske.dk

Erik Juhler
Nørremarksvej 6
Østerby - Øland - 9460 Brovst
98 23 60 82

Øland 28/8-1989

Herr Bertil Larsen
Danske Møllers Venner
Holme Møllevej 21
8260 Viby (Århus)

Vedr.: Gammel mølleinventar fra
depotet Løvskal/"Karmark".

Idet jeg refererer til behagelig telefonsamtale den 22.ds., tillader jeg mig herved høfligst på vegne af de 2 vindmøller:

Den selvejende institution OXHOLM MØLLE, Øland

Den selvejende institution GRØNNESTRAND MØLLE, Kollerup
hvis restaurering jeg har ansvar for, at anmode om at få følgende effekter stillet til rådighed, såfremt der er praktisk muligt:

1) Oxholm mølle

2 støvkasser med låg til 2 kværne - diameter ¹³³~~113~~ cm
2 rystekasser til samme kværne
evtl. kranbeslag til at løfte møblessten
- sækkeløfter
diverse møllesten - gl. brugte

2) Grønnestrand mølle

1 støvkasse med låg til een kværn - diameter 98 cm
1 rystekasse til samme kværn
løst inventar: f.ekspl. skovl - vægt - sække m.v.

Da man gerne vil bidrage besøgene ved begge møller et indtryk af mølleriets funktion, er det meget magtpåliggende med disse effekter at gøre interiøret så realistisk som muligt.

For en ordens skyld skal nævnes, at begge møller er bygningsfredet og landskabsfredet.

Institutionerne er istand til selv at foretage en evt. afhentning for egen regning.

Med venlig hilsen
for Den selv.inst. OXHOLM MØLLE
Den selv.inst. GRØNNESTRAND MØLLE
Erik Juhler

Undertegnede er formand for mølleudvalget for Oxholm og medlem af bestyrelsen af Grønnestrand mølle og initiativtager til restaureringen.

Bertil Larsen

HOLME MØLLEVEJ 21

DK - 8260 VIBY J.

Den Møllehistoriske Samling

Tlf.: 86 11 64 61

Herr Erik Juhler,
Nørremarksvej 6,
Østerby, Øland,
9460 Brovst.

8260 Viby, den 10. sept. 89

Jeg har med tak modtaget dit brev og billedmateriale af 28.08.89. Det ser ud til at være spændende projekter, der nu er ved at tage form i det "nordjyske"! Desværre kender jeg kun sagerne paa afstand, - og maa erkende, at det mindst er 20 aar siden jeg selv har været de paagældende steder!.

M.h.t. inventaremner til brug ved restaureringerne, skal jeg meddele, at jeg Tirsdag, den 19. september er paa Karmark Mølle i anden anledning. Jeg skal ved den lejlighed gennemgaa, hvad der ligger opmagasineret.

Desværre er alt materiale deroppe endnu ikke færdigregistreret, da der gennem aarerne er rodet grundigt rundt, med flytninger og diverse eftersøgninger af brugbart materiale til forskellige restaureringer. Beklageligvis har ogsaa mindre seriøse personer været paa "hugst", - vel mest til pejsebrænde!!!.

Skulle der være nogle af de efterlyste effekter, da vil du faa besked. Hvordan det videre saa skal forløbe, maa vi tales ved om, men i første omgang maa "Danske Møllers Venner"s bestyrelse forespørges, da intet brugbart maa fjernes uden en accept af formaal og anvendelse.


Jeg har derfor fremsendt dit brev i kopi til Ingeniør Anders Jespersen, Holte.

Der efterlyses ogsaa diverse løsøre. Desværre maa jeg i den forbindelse nok melde fra, idet der intet findes paa Karmark Mølle af den slags. Men det skulle vel ikke være saa svært, at arrangerer en rundtur til møllerne i Nordjylland, for dér at forelægge dem sagen, - og saa se hvad der kan undværes?.

Gamle møllesten er egentlig ikke noget problem, idet Den Møllehistoriske Samling selv har flere liggende i depot (læs: ikke skal afhentes, før der foreligger en anvendelse). Disse er erhvervet for smaa penge, men alle er kunststen paanær en enkelt ligger og løber.

Men under alle omstændigheder skal jeg snarest meddele, hvad af det efterlyste materiale, der henligger i depot, eller maaske kan skaffes ad andre kanaler!.

Med venlig hilsen



Bertil Larsen

ps.!

- jeg fik rettelsen af kværndiameteren. Jeg regner her med, at det er en 48" kværn der ligger i Oxholm Mølle?.

Erik Tøttrup



Find Firma

Find Person

Ruteplan

Kort

Søgeord:

Vej/husnr.:

Tlf.nr.:

Firmanavn: brovst kommune

Postnr. /By:

eller Vælg område...

Avanceret søgning

Slet

Viser nu: 1-12 af 12 resultater (1 side)

Sortér efter:

Mest Information

Resultater på

Brovst Kommune

Faggruppe: Kommuner...

Rådhuset
Borgervænget 12
9460 Brovst

Tlf: 9644 5600
Fax: 9644 5780

Firmaprofil Rejseplan
Kort E-mail
Ruteplan Website

Brovst Kommunes Børne- og Kulturforvaltning (*Brovst Kommune*)

Faggruppe: Kommunale forvaltninger...

Rådhuset
Borgervænget 12
9460 Brovst

Tlf: 9644 5600

Kort Rejseplan
Ruteplan

Brovst Kommunes Social- og Sundhedsforvaltning (*Brovst Kommune*)

Faggruppe: Kommunale forvaltninger...

Rådhuset
Borgervænget 12
9460 Brovst

Tlf: 9644 5600

Kort Rejseplan
Ruteplan

Brovst Kommunes Tekniske Forvaltning (*Brovst Kommune*)

Faggruppe: Kommunale forvaltninger...

Rådhuset
Borgervænget 12
9460 Brovst

Tlf: 9644 5600
Mobil: 4053 1676

Kort Rejseplan
Ruteplan

Brovst Kommunes Økonomiske Forvaltning (*Brovst Kommune*)

Faggruppe: Kommunale forvaltninger...

Rådhuset
Borgervænget 12
9460 Brovst

Tlf: 9644 5600

Kort Rejseplan
Ruteplan

Brovst Kommune Materialegården

Faggruppe: Renovation...

01. Oxholm Mølle,
Hjørring amt.

10.06.10


Fotograf: Erik Juhler, Østerby, Brovst (?)

Film / neg. & CD-no.: kopi


Dato: - udateret o. 1989

- foto tilgaaet arkivet med paategning fra Erik Juhler, Nørremarksvej 6, Østerby, 9460 Brovst ©







OXHOLM MØLLE
facade - mål 1:100



OXHOLM MØLLE
lodret snit - mål 1:100



plan snit D - hatloft - mål 1:100



OXHOLM MØLLE
plan snit B - kværnloft - mål 1:100

01. - 10.06.10 Oxholm Mølle, Hjørring amt.

- teksthæfte scannet paa registranten, ca. 60 sider

fotokopieret

INSTITUT FOR JYSK SPROG- OG KULTURFORSKNINGS SPØRGELISTER NR. 1

M Ø L L E N

A. TEKSTHÆFTE



1291 Besvarelse fra Oxholm Mølle,
Plaus Sogn, Ø. Han Herred.

Udfgldt juli 1955

af Arne Nielsen
ifølge Chr. Vejdell & Ferdinand Andersen

Ms 414.151.

Ms 414.152.

K O P I

flv. mølle Ferdinand Andersen læs, giort
søjtelevende ojetysnings, mødet F. A.
Han er født i Åby 1854, læs mølle i fets-
mark 1 år, i Birkedal læs ^{var} Vred Augustas
mølle, Brost sogn 3 år, i Borst mølle 4 år
Lønstrup mølle i 10 år, Kokkedals mølle i
3 år (Torslev sogn).

Åkollen mølle bygget
1857 af møllebygger Peder
Tornum til godsejer Søren-
sen.

Møllens Navn og Adresse:	Hyggevej 17 Øskolus mølle.
Meddelerens Navn og Adresse:	Eler. Vindel, Skovsgård / Ø. Hant.
Hvor har Meddeleren lært Mølleriet?	Trustrup mølle i Kettøpe søge, U-Hant. h.
Er de Betegnelser og Udtryk, som anvendes i Besvarelsen, i Overensstemmelse med de af andre Møllere paa Egnen brugte Betegnelser og Udtryk, eller hører de hjemme i en anden Landsdel?	
Møllens Historie: Opført i Aaret: [NB. Tillige ønskes Oplysning om Tidspunktet for større Ombygninger, hvorimod Tidspunktet for mindre Fornyelser osv. bør anføres ved de enkelte Spørgsmaal]	7 Trustrup mølle i 1 1/2 (i lare), møllekart i Øskolus mølle på Glau i 3 år, møllekart i Harelev mølle (Ø-Hant.) i 3 år, forpagtede så møllen på Glau i 6 1/2 år. Opgav møllevist 1914.
Møllebyggerens Navn:	
Har Møllen været nedbrændt? [Oplysning om hvornaar og Brandens Aarsag]	} nej.
Er Møllen tilflyttet? [Hvornaar og hvorfra]	nej.
Nuværende Ejer:	Øskolus gods. hede af brug siden 1914.
Tidligere Ejere:	
Findes der Arkivalier Møllen vedrørende? [Gamle Dokumenter, Skøder, Regnskaber og lign.]	} ingen.
Findes der Beskrivelse af, trykte Meddelelser om Møllen osv.?	
Findes Fotografi af Møllen? [Instituttet vil være taknemlig for Tilsendelse eller Laan af Fotografier saavel af hele Møllen som af Dele deraf, Inventar osv.]	Fotografi overlappes. Det behøves revideret uvent i løbet af 1 år.

Bertil Larsen

Fra: Preben Foget, Ejendomme&Beredskabsafd. [tfpf@Dronninglund.dk]
Sendt: 13. oktober 2004 12:20
Til: 'moellehistorisksamling@stofanet.dk'
Emne: VS: Sender: Billeder - mølle 016.jpg, Billeder - mølle 001.jpg, Billeder - mølle 002.jpg, Billeder - mølle 004.jpg, Billeder - mølle 005.jpg, Billeder - mølle 006.jpg, Billeder - mølle 007.jpg, Billeder - mølle 008.jpg, Billeder - mølle 009.jpg, Billeder



Billeder - mølle
016.jpg



Billeder - mølle
001.jpg



Billeder - mølle
002.jpg



Billeder - mølle
004.jpg



Billeder - mølle
005.jpg



Billeder - mølle
006.jpg



Billeder - mølle
007.jpg



Billeder - mølle
008.jpg



Billeder - mølle
009.jpg



Billeder - mølle
010.jpg



Billeder - mølle
011.jpg



Billeder - mølle
012.jpg



Billeder - mølle
013.jpg



Billeder - mølle
014.jpg



Billeder - mølle
015.jpg

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: Preben Foget, Ejendomme&Beredskabsafd.
Sendt: 13. oktober 2004 11:09
Til: Preben Foget, Ejendomme&Beredskabsafd.
Emne: VS: Sender: Billeder - mølle 016.jpg, Billeder - mølle 001.jpg, Billeder - mølle 002.jpg, Billeder - mølle 004.jpg, Billeder - mølle 005.jpg, Billeder - mølle 006.jpg, Billeder - mølle 007.jpg, Billeder - mølle 008.jpg, Billeder - mølle 009.jpg, Billeder

Herved som lovet KommuneForsikring.
OKSHOLM MØLLE.

Der er måske et par billeder, som ikke vedrører denne sag.
Møllen agtes genopført med stedlige håndværkere og kommunen har tegninger over møllen.

Emne: Sender: Billeder - mølle 016.jpg, Billeder - mølle 001.jpg, Billeder - mølle 002.jpg, Billeder - mølle 004.jpg, Billeder - mølle 005.jpg, Billeder - mølle 006.jpg, Billeder - mølle 007.jpg, Billeder - mølle 008.jpg, Billeder - mølle 009.jpg, Billeder - mø

Filerne er vedhæftede og er klar til at blive afsendt med denne meddelelse.